



CARATTERISTICHE DELLO STABILIMENTO	
Tipologia di lavorazione e prodotti stoccati	Produzione di ossidi di zinco.
Rischi connessi alla Tipologia di lavorazione	Rilascio di sostanze tossiche per l'ambiente acquatico; rischio incendio e rilascio di metano.
DESCRIZIONE SINTETICA DEL CONTESTO – ELEMENTI SIGNIFICATIVI	
Componenti antropiche	Lo stabilimento è posto in un'ansa del Torrente Lavagna con presenza di aree miste (agricole, boschive) e aree insediate.
Componenti ambientali ed elementi fisici/naturali	Presenza di aree boscate e del Torrente Lavagna.
Infrastrutture	Via Conturli, percorso di accesso allo stabilimento, e Via Comorga (SP225)
CRITERI DI DELIMITAZIONE AREA DI OSSERVAZIONE	
TRATTO A – B	L'area ricomprende una fascia lungo il torrente Lavagna ove si registra un rischio di inondabilità alto, in corrispondenza ed a valle dell'insediamento produttivo di via Conturli.
TRATTO B – C	L'area comprende il versante boscato a monte dell'insediamento produttivo di via Conturli.
TRATTO C – A	Nell'area è compresa la zona boscata fino alla strada per S. Lazzaro.



**QUADRANTE FONTANABUONA - AESSE S.P.A.
INDIVIDUAZIONE ELEMENTI TERRITORIALI VULNERABILI**

scala 1:10.000



ELEMENTI TERRITORIALI PUNTUALI:

- 1. Camping Paradiso
- 2. Pista di Go-cart

QUADRANTE FONTANABUONA - AESSE S.P.A.
INDIVIDUAZIONE ELEMENTI AMBIENTALI VULNERABILI

scala 1:10.000

